

济办简备字 043 号

应急管理简报

全市安全生产专项整治三年行动专报
(第293期)

济宁市应急管理局

(总第382期)

2022年2月13日

安全生产专项整治执法检查情况

一、安全生产专项整治执法检查情况

(一) 总体情况

2月7日至2月13日，各县市区共派出执法检查组3054个次，派出执法检查人员11084人次，执法检查企业5913家次，派出专家573人次，排查出一般隐患3696个，行政拘留5人，罚款金额120.76万元。安全生产专项整治三年行动全市重点行业领域共派出执法检查组1942个次，派出执法检查人员4894人次，执法检查企业4900家次，派出专家566人次，排查出一般隐患2258个，罚款金额21.99万元。

(二) 各县市区停业整顿、暂扣吊销营业执照、拘留等处

罚情况

1.泗水县（行政拘留5人）

①泗水县圣水峪王家沟村个人孔某某，非法存储销售液化气，行政拘留。

②泗水县圣水峪小河集个人吴某某，非法储存销售烟花爆竹，行政拘留。

③泗水县金庄镇西音义路口个人马某某，非法储存销售烟花爆竹，行政拘留。

④泗水县金庄镇马头山村张某某，非法储存销售烟花爆竹，行政拘留。

⑤泗水县柘沟镇三村个人曹某某，非法储存销售烟花爆竹，行政拘留。

二、全市重点行业领域执法检查中发现的典型问题

1.危化品领域

①经开区疃里供销社加油站，卸油口跨接螺丝锈蚀。

2.煤矿领域

①济宁运河煤矿有限责任公司（属地任城区），C8302皮顺迎头后方顶板2棵锚杆预紧力不足 $300\text{N}\cdot\text{m}$ ，2棵锚杆未垂直轮廓线；7308轨道顺槽开门点支设的U型钢棚与顶、帮之间的空隙未塞紧、背实；F1301皮顺2#顶板离层仪安设地点巷道跨度为6m，深部基点安设深度为8.6m，不足巷道跨度的1.5倍。

②济宁矿业集团有限公司霄云煤矿（属地金乡县），1318

工作面第44#、45#、111#液压支架前梁接顶不严实；2302胶带顺槽800m处顶板集中淋水区域部分电缆遭受淋水影响；西翼胶带联络巷迎头应急广播损坏，现场人员无法清晰听见应急指令，未定期对该应急广播进行维护及保养。

③济宁市金桥煤矿（属地金乡县），4303综采工作面第90#液压支架未接顶；4303综采工作面第26#、100#液压支架压力表显示数值分别为19MPa、4.3MPa，支架初撑力不足25.2MPa；1306综放工作面第57#、59#支架压力表显示值为5MPa、18MPa，支架初撑力不足24MPa。

④济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司（属地金乡县），五采区东翼胶带巷喷浆支护后未对喷体强度进行检测；轨道下山架空乘人装置在116与115托架处安设的急停装置开关安装间距超50m；井下在用3号电机车撒砂装置不能正常使用。

3.消防领域

①太白湖区济宁有为文旅发展有限公司全季酒店，未建立无灭火和应急疏散预案。

②梁山县龙城广场力动健身店，多功能室安全出口未设置疏散指示标志。

③鱼台县东力液化气站，灭火器压力不足；部分电气线路敷设不符合要求。

④汶上济宁诺杰家具有限公司，未设置自动报警系统。

4.交通运输领域

①泗水县龙源环保科技有限公司，未建立安全事故隐患排查

查治理工作制度。

②鱼台县方程物流有限公司，未建立2022年1月份隐患自查记录。

③经开区顺达港务有限公司，隐患警示牌未及时更新。

④任城区山东鹏联渣土运输有限公司，未按计划组织开展安全教育培训学习。

5.电力领域

①任城区济宁盛唐能源有限公司，冷却塔周边防护网损坏。

②微山县光大环保能源有限公司，EH油箱上部硅胶呼吸器变色。

6.特种设备领域

①经开区山东染色建材有限公司，未建立叉车操作规程。

②邹城市山东圣地源农牧发展有限公司，该单位在用的三台压力容器未进行年度检验。

③金乡县济宁义达热力有限公司，年度应急演练计划缺少特种设备的演练内容。

7.工贸领域

①曲阜市华亿木业股份有限公司，砂光机周围21区电气线路未使用防爆穿管；砂光机接地线已断开；厂房立柱未涂警示线。

②兖州区益海嘉里粮油工业有限公司，在建面粉三期项目

西区东南侧设备预留口防护不全；二期筒仓9楼风机软连接有磨损。

③经开区济宁世通经开纺织有限公司，车间现场未见粉尘清扫记录；未能提供涉爆粉尘辨识清单。

8.学校领域

①嘉祥县金屯镇中学，应急指示灯损坏；消防栓水管损坏。

②微山县土山小学，楼梯处安全出口标识安装不规范。

9.养老及社会福利机构领域

①任城区顺馨老年公寓，微型消防站内防护罩过期。

②汶上县次邱镇敬老院，院民宿舍有乱扯电线现象。

③曲阜市鲁城街道敬老院，消防火灾自动报警系统未安装。

10.文化和旅游领域

①邹城市往事如风网吧，安全出口处有杂物堆积。

②汶上县华文书店，灭火器配备数量不足。

11.商贸领域

①兖州区永华舜耕国际酒店，安全出口指示牌损坏。

②泗水县济河办爱心天使孕婴用品店，部分电线裸露未穿管敷设。

12.森林防火领域

①经开区马集镇磨山村卡点，缺少2、3号灭火工具器械。

②金乡县白洼林场，值班记录、林场工作记录填写不完整。

三、一周事故案例

（一）海南万宁市发生一起船艇漏水事故造成2人死亡

2月7日15时10分许，许某文和林某美租用陈某兵的船艇，搭载13名游客从万宁市乌场码头出海游玩，在行驶中于15时30分许发生船体漏水，艇上15人全部落水。经施救，落水的15人全部被救上岸，其中2人经抢救无效死亡。

（二）上海普陀区一民宅电瓶车电池起火致3人遇难

2月8日晚，上海市普陀区消防部门发布通报称，8日凌晨1时51分，该区宜川四村一户居民家中发生火灾造成3人死亡，现场主要燃烧的是屋内家具及棉被等杂物，初步认定起火原因为住户将电动自行车锂离子蓄电池放在卧室内，电池故障引发火灾。

（三）沈阳市皇姑区一辆公交车发生爆炸 1死 42伤

2月12日17时55分，沈阳市皇姑区一辆232路公交车，由南往北，行驶至皇姑区黄河南大街与宁山中路路口附近时发生爆炸，造成1人死亡，42人受伤。

四、安全警示

近期，安全生产面临返城务工高峰，又逢基建项目开工高峰和出口企业订单交付高峰的叠加期，安全风险加大，各县市区、市直有关部门要督促企业加强风险隐患排查，把安全措施

落实到位，确保安全生产。

抄报：市委常委，市政府，市人大，市政协有关领导，市委副秘书长，市政府秘书长、副秘书长，市委办公室，市政府办公室，市纪委监委办公室。

抄送：各县（市、区）委书记，县（市、区）长，分管副县长（市、区）长；市安委会各成员单位，各县（市、区）安委会办公室。

电子邮箱：jnsdky@ji.shandong.cn

电话：2907727，2908003
