

济办简备字 043 号

应急管理简报

全市安全生产专项整治三年行动专报
(第317期)

济宁市应急管理局

(总第410期)

2022年4月22日

4月22日安全生产大检查活动情况

一、安全大检查活动情况

(一) 总体情况

4月22日，各县市区共派出执法检查组377个次，派出执法检查人员1144人次，执法检查企业591家次，派出专家90人次，排查出一般隐患915个，停业整顿1家，罚款金额25.66万元。安全生产专项整治三年行动全市重点行业领域共派出执法检查组247个次，派出执法检查人员648人次，执法检查企业473家次，派出专家169人次，排查出一般隐患475个，罚款金额37.09万元。

(二) 各县市区停业整顿、暂扣吊销营业执照、拘留等处

罚情况

1.微山县（停业整顿1家）

①微山县刘德松经营的棉厂，车间电气线路、电闸裸露；电线私拉乱接，停业整顿。

二、全市重点行业领域执法检查中发现的典型问题

（一）危化品领域

1.兖州区山东路油油气管理有限公司曲菏高速济宁服务区第一加油站，加油岛实际宽度为100厘米，不满足120厘米的规范要求；信息系统的通信线路和电线未按要求进行穿管保护。

（二）消防领域

1.嘉祥县诚祥九龙家电销售有限公司，消防控制室未设置防火门；配电室烟感探测器设置不符合标准。

2.鱼台县乐鸣烧饼部，未设置安全出口标志；未设置应急照明灯。

3.太白湖区旭坤商贸有限公司，部分电气线路敷设不符合规范要求；无员工消防安全培训。

4.梁山县纵横实木家具店，店内灭火器数量不足且被遮挡。

（三）交通运输领域

1.泗水公交客运有限公司，一车辆安全锤报警器损坏。

2.鱼台县盛鑫物流有限公司，未建立风险隐患排查台账，未建立安全教育培训计划。

(四) 城市建设及燃气领域

1.金乡县绿郡荣茂府建筑项目（金乡县兴隆第二建筑工程有限公司承建），施工用电存在一闸多机现象。

2.曲阜市金御龙湾建筑项目（曲阜市第二建筑工程公司承建），多名施工人员未正确佩戴安全帽；车库临边防护缺失；临时用电混乱、私自使用插头。

3.高新区湖滨印象建筑项目（山东荷建建筑集团有限公司承建），个别圆盘钢筋存在挤压悬挑工字钢。

(五) 电力领域

1.微山县国阳新能源发电有限公司，光伏区#14-21-2支路故障。

(六) 特种设备领域

1.金乡县稻香村食品有限公司，四台叉车未办理使用登记。

(七) 工贸领域

1.任城区山东普信模具有限公司，车间内压力机直梯护笼高度过高；车间空压机储气罐压力表未检验。

2.经开区济宁天华玻璃技术有限公司，未对2022年4月16日一名新入职员工进行安全生产教育培训；车间西部玻璃钢化炉附近有电动车充电；车间东北侧2.8T起重机无起重量限制器。

3.微山县众力索具有限公司，未对受高温熔融金属喷溅的建筑物进行定期安全检查；现场冲压机械、搓丝机等防护措施

不齐全；识别出的重大风险、较大风险未制定专项管控方案。

（八）学校领域

- 1.金乡县兴隆镇潘阁小学，防冲撞设施摆放不到位。
- 2.嘉祥县卧龙山街道姚坊幼儿园，安全演练无照片留存。
- 3.微山县鹿鸣幼儿园，消防栓箱未见日常检查记录。

（九）养老及社会福利机构领域

- 1.任城区康宁老年公寓，二楼楼梯口疏散指示灯损坏。
- 2.邹城市张庄镇敬老院，后楼一楼消防水池水量不足。
- 3.曲阜市息陬镇敬老院，消防演练使用的灭火器未更换灭火剂。

（十）文化和旅游领域

- 1.邹城市康王谷花世界景区，跨河桥两救生圈风化、老化。
- 2.泗水县山东鼎诚实业有限公司，车间内线路杂乱，使用不规范。

（十一）商贸领域

- 1.梁山县金泊园农贸市场，未制定年度安全培训计划。
- 2.经开区龙杰餐饮公司，燃气报警器故障。

抄报：市委常委，市政府，市人大，市政协有关领导，市委副秘书长，市政府秘书长、副秘书长，市委办公室，市政府办公室，市纪委监委办公室。

抄送：各县（市、区）委书记，县（市、区）长，分管副县长（市、区）长；市安委会各成员单位，各县（市、区）安委会办公室。

电子邮箱：jnsawhbgs@ji.shandong.cn

电话：2907290，2907959
