

济办简备字 043 号

# 应急管理简报

全市安全生产专项整治三年行动专报  
(第331期)

济宁市应急管理局

(总第424期)

2022年5月5日

---

## 5月5日安全生产大检查活动情况

### 一、安全大检查活动情况

#### (一) 总体情况

5月5日，各县市区共派出执法检查组343个次，派出执法检查人员986人次，执法检查企业705家次，派出专家42人次，排查出一般隐患896个，停业整顿1家，罚款金额11.11万元。安全生产专项整治三年行动全市重点行业领域共派出执法检查组229个次，派出执法检查人员647人次，执法检查企业527家次，派出专家117人次，排查出一般隐患527个，罚款金额99.17万元。

#### (二) 各县市区停业整顿、暂扣吊销营业执照、拘留等处 罚情况

## **1.微山县（停业整顿1家）**

①微山县利宏办公文印超市，未设置应急灯、安全出口标识；灭火器配置数量不足，**停业整顿**。

## **二、全市重点行业领域执法检查中发现的典型问题**

### **（一）煤矿领域**

1.金乡县济宁矿业集团有限公司霄云煤矿，2302工作面轨道顺槽冲击危险区域有锚杆钻机、支架立柱等未采取固定措施；1314轨顺联络巷风门穿墙电缆孔未封堵。

2.汶上县义桥煤矿有限责任公司，5301胶带顺槽在用稳车滚筒边缘高出最外层钢丝绳的高度，不足钢丝绳直径的2.5倍；矸石转载联络巷迎头甲烷传感器外表积尘严重。

3.微山县崔庄煤矿有限责任公司，矿井未对井下一台存放在制氮机内在用的螺杆式空气压缩机进行安全检测检验；副井上井口操车系统液压站负层空间电缆与液压管路未分开布置。

### **（二）消防领域**

1.任城区济宁星坊医院管理有限公司，西侧疏散楼梯未设置封闭楼梯间；东侧三楼外挂楼梯无法直通一楼。

2.微山县格林豪泰酒店，未明确消防安全管理人；防火检查、巡查记录不符合要求。

3.太白湖区月半湾民宿，未建立灭火和应急疏散预案；杂物占用疏散通道。

4.梁山县仁和医院，部分电器线路未穿管敷设。

### **(三) 交通运输领域**

1. 曲阜市举晟运输有限公司，车辆维护记录更新不及时。
2. 邹城市济宁上泽运输股份有限公司，安全隐患排查记录不全。

### **(四) 城市建设及燃气领域**

1. 任城区水产路棚改建筑项目（济宁恒德建安有限公司承建），脚手架搭设不规范。
2. 兖州区枫润府建筑项目（山东富阳建筑工程有限公司承建），个别楼层缺少灭火器材。
3. 鱼台县龙城公馆建筑项目（山东九巨龙建设集团有限公司承建），临时用电检测记录不全。
4. 金乡县一号院C区建筑项目（山东一顺建设有限公司承建），车库西侧临边防护不连续。

### **(五) 电力领域**

1. 泗水县华能新能源有限公司，给水泵反转门管道温度过高。
2. 微山县光大环保能源有限公司，石灰加药泵出口管漏水。

### **(六) 特种设备领域**

1. 邹城市益民游乐园，未能现场提供特种设备应急演练相关材料。

### **(七) 工贸领域**

1.泗水县山东金有粮脱皮制粉设备有限公司，生产车间东南角消防沙池内消防沙板结。

#### **（八）养老及社会福利机构领域**

- 1.曲阜市儒家舜和老年公寓，一楼应急照明灯故障。
- 2.嘉祥县卧龙山街道敬老院，部分安全出口警示牌松动、脱落。

#### **（九）商贸领域**

- 1.邹城市全都超市，多处消火栓、灭火器被货物遮挡。
- 2.嘉祥县银座佳悦酒店，全员培训无档案记录。

---

**抄报：**市委常委，市政府，市人大，市政协有关领导，市委副秘书长，市政府秘书长、副秘书长，市委办公室，市政府办公室，市纪委监委办公室。

---

**抄送：**各县（市、区）委书记，县（市、区）长，分管副县长（市、区）长；市安委会各成员单位，各县（市、区）安委会办公室。

---

电子邮箱：[jnsawhbgs@ji.shandong.cn](mailto:jnsawhbgs@ji.shandong.cn)

电话：2907290，2907959

---