

济办简备字 043 号

应急管理简报

全市安全生产专项整治三年行动专报
(第325期)

济宁市应急管理局

(总第418期)

2022年4月30日

4月30日安全生产大检查活动情况

一、安全大检查活动情况

4月30日，各县市区共派出执法检查组393个次，派出执法检查人员1201人次，执法检查企业1048家次，派出专家106人次，排查出一般隐患1311个，罚款金额17.96万元。安全生产专项整治三年行动全市重点行业领域共派出执法检查组227个次，派出执法检查人员633人次，执法检查企业338家次，派出专家68人次，排查出一般隐患472个，罚款金额9.49万元。

二、全市重点行业领域执法检查中发现的典型问题

(一) 危化品领域

1. 嘉祥县济宁瑞科利安化工有限公司，化验室干燥箱和马

弗炉控制开关裸接；设备维修现场无标识和警示标志。

（二）消防领域

1.泗水县济河办四零捌餐馆，餐厅吊顶、墙面使用可燃材料装修装饰，临时查封。

2.任城区观音阁街道华城社区卫生服务中心，一层部分墙面使用可燃材料装饰；疏散通道增设隔门。

3.邹城市山东福禾菌业科技股份有限公司，无防火检查巡查记录；无消防演练记录。

4.兖州区海弘服装店，部分应急照明灯接线头裸露；部分防火门门框未填充不燃材料；消防安全制度、应急预案不完善。

（三）交通运输领域

1.曲阜市汽车站，维修车间消防阀门破裂。

2.汶上县济宁泽信物流有限公司，缺少2-4月驾驶员安全培训记录。

（四）城市建设及燃气领域

1.曲阜市公园里二期建筑项目（威海建设集团股份有限公司承建），临时爬梯未设置踏步板；预留洞口未作硬防护。

2.泗水县碧桂园北辰之光建筑项目（天元建设集团有限公司第四建筑工程公司承建），开关箱周围存放易导电物料；楼层内临边防护缺失挡脚板。

3.高新区王因棚改建筑项目（中国建筑第七工程局承

建），个别外架密目网存在破损。

（五）电力领域

1.泗水县利丰食品有限公司，配电室电盘线路松动；车间内一安全警示标识脱落。

2.微山县供电公司留庄镇10KV北线主干线路，225至228号杆存在线下树木。

（六）特种设备领域

1.汶上县济宁中银电化有限公司，气瓶检验车间内，用于气瓶干燥蒸汽吹扫的蒸汽管道未固定。

2.金乡县合力气瓶检测有限公司，检测车间用于氮气置换的无缝钢瓶（瓶号11657108），未能现场提供气瓶登记、检验相关资料。

（七）工贸领域

1.任城区山东永推机械科技有限公司，铸造车间加热电炉、铸造炉缺少防灼烫安全警示标识；生产现场锯床、钻床操作规格未上墙。

2.嘉祥县祥富水泥制品有限公司，未提供有限空间（储水罐）辨识台账；辊焊车间配电柜前下方未设置绝缘脚垫，配电柜门未进行跨接。

（八）学校领域

1.鱼台县谷亭街道中心小学，办公楼一楼安全出口指示灯损坏。

(九) 养老及社会福利机构领域

- 1.梁山县张坊日间照料中心，消防通道被堵塞。
- 2.经开区马集镇敬老院，缺少两处疏散指示标志。

(十) 文化和旅游领域

- 1.兖州区振远包装印务公司，“开工第一课”档案不完善。
- 2.太白湖区苦乐文体超市，消防器材前堆放杂物。

(十一) 商贸领域

- 1.嘉祥县恒大电器商店，应急通道内摆放杂物；未坚持落实安全生产晨会制度。
- 2.泗水县泗河办简朴酒店，未建立安全生产管理制度，未制定应急预案。

抄报：市委常委，市政府，市人大，市政协有关领导，市委副秘书长，市政府秘书长、副秘书长，市委办公室，市政府办公室，市纪委监委办公室。

抄送：各县（市、区）委书记，县（市、区）长，分管副县长（市、区）长；市安委会各成员单位，各县（市、区）安委会办公室。

电子邮箱：jnsawhbgs@ji.shandong.cn

电话：2907290，2907959
